BBRAAVVOK

- Aandrijving
  - Spelling 2 à 3 cm (meten in midden onderzijde ketting)
  - Geen slijtage (wiel naar achteren trekken bij te veel speling)
  - Regelmatig smeren (liefst na rit, warme ketting)
- Vering
  - Voor & achter schoon, geen lekkage
  - Demping geen lekkage
  - Enkel lichte roestvorming
  - Afstellen bij belasting
- Verlichting
  - Heel, schoon & werken
- Olie
  - Olie op niveau (rechterzijde motor)
  - Controleren bij rechtopstaande & koude motor (voor aanvang rit)
  - Hoeveelheid & soort olie: instructieboekje
- Koeling
  - Vloeistofniveau (rechterzijde motor)
  - Radiateur regelmatig schoonmaken (wanneer volledig afgekoeld)
  - Schoonmaken achterzijde zacht stromend water, zacht in richting lamellen borstelen
- Banden
  - Spanning (instructieboekje)
  - Profiel (wettelijk 1mm, maar 2mm al gevaarlijk)
  - Geen droogtescheurtjes
  - Geen scherpuitstekende delen
  - Ventieldop aanwezig
- Brandstof
  - Brandstofkraan (linkerzijde zadel, omhoog = open)
  - Tank behoedzaam
- Remmen
  - Controlepunten remmen
    - Voldoende druk, vrije slag
    - Slijtage remblokken → remvloeistofreservoir
    - Lekkage koppeling & leidingen
    - Gelijkmatige slijtage remschijf
  - Controlepunten ABS
    - Pulsgever & schijf schoon
    - Pulsontvanger vrij & onbeschadigd
    - Geen scheuren of breuken ABS kabel
    - Lampje dashboard (uit boven 10 km/h)
    - Zekering
- Accu
  - Accu deugdelijk bevestigd
  - Geen oxidatie accupolen (voorkomen: invetten zuurvrije vaseline)
  - Vloeistofniveau (bijvullen met gedemineraliseerd water)

3-5-2010